

PAOT logra conservar un inmueble patrimonial del Centro Histórico de la CDMX

En **PAOT** iniciamos una investigación de oficio por obras en un inmueble catalogado localizado en área de conservación patrimonial y zona de monumentos históricos.

 **Venustiano Carranza 63,**
colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

En reconocimiento de hechos identificamos que:

Aunque contaba con autorizaciones del INBAL, INAH y SPOTMET para su rehabilitación y adecuación de espacios interiores, **no tenía permisos para colocar estructuras metálicas tipo pérgola en el área libre.**

Para prevenir daños al inmueble, **suspendimos las actividades** el 24 de marzo.

El 22 de mayo retiramos la medida precautoria para el retiro de las estructuras.

El 24 de julio confirmamos que el **inmueble recuperó su estado original.**



En la **PAOT** protegemos
nuestro **patrimonio cultural**